

АКТ № 378

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 617 Приморского района Санкт-Петербурга  
ГБОУ школа №617 Приморского района Санкт-Петербурга*

## **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:  
*197375, Санкт-Петербург, ул. Щербакова, дом 18, лит. А*

Сведения об Объекте:

*1 отдельно стоящее здание 1-3 этажа,  
наличие прилегающего земельного участка: да; 16740 кв. м.*

Форма собственности: *государственная;*

Арендодатель (наименование организации): *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *субъект Российской  
Федерации Санкт-Петербург( Приморский район)*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Приморского района  
Санкт-Петербурга ул. Савушкина, д. 83, Санкт-Петербург*

## **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Основной вид деятельности: *ОКВЭД 80.21; 80.10.2; 80.10.3*

*Начальное, среднее, общее образование*

Наименование предоставляемых услуг: *в соответствии с Уставом.*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): *– 825 человек/день,*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-  
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения,  
инвалиды с нарушением слуха.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 617 Приморского района Санкт-Петербурга  
Смирнова Ольга Игоревна с одной стороны, и председатель Межрегиональной  
общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей  
Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (не соответствует К,О,С,Г,У),*  
дополнительно установлена табличка с номером телефона: *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К,О,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте *ГБОУ школа № 617 Приморского района Санкт-Петербурга*, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://school617.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

*Здание недоступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции входного узла здания.*

*Объект не предоставляет услуг для инвалидов, категорий К,О,С,Г,У. Инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.*

*Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу:*

*197374, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д.143 лит."А"кор.3  
ГБОУ школа №6019 (на кресле –коляске)*

*197371, Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 50, корпус 3, литер А  
ГБОУ школа №688 (с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом - зрение.)*

*197341, Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д.25, литер А  
ГБОУ школа №59 (с задержкой психического развития, с тяжёлыми нарушениями речи).*

*197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 29, корпус 2.  
ГБОУ школа №657 (с умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями)*

*197343, г. Санкт-Петербург ул. Торжковская, д. 30 лит. А  
ГБОУ школа №13 (школа-интернат для умственно-отсталых детей)*

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 617 Приморского района Санкт-Петербурга** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г	<b>Приказом № 100/2-д от 13.08.2018г.</b> назначены ответственные сотрудники учреждения: для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания,	Приказ № 100/2-д от 13.08.2018

		<p>до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведён 13.08.2018)</i> Провел: <i>Заместитель директора по АХР Миндеев Василий Игоревич</i></p>	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	<b>К,О,С,Г</b>	<p>Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка входных ворот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывешена контактная информация номера телефона <i>304-63-21</i> для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой.</p>	
2.2	<b>К</b>	<p>Перед входом в здание школы наружный лестничный марш. На лестничном марше установлены стационарные аппарели состоящие из двух металлических площадок. Угол подъёма, не соответствует норме, отсутствует противоскользящее покрытие, опорные поручни не соответствуют нормам. Помещение школы остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания, Альтернативное решение прописано в раздел IV Акта.</p>	
2.3	<b>О,С,Г</b>	<p>Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН. Имеются элементы адаптации входной зоны для инвалидов по зрению, контрастная цветовая разметка дверного проёма, краёв первой и последней ступеней лестничного марша. Входная площадка – доступная. Над входной площадкой установлен навес. Габариты входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (Ширина дверей, завышен порог входной двери, значительное усилие при открывании входной двери). В полу тамбура имеется технологическое углубление для грязевого коврика находящегося в уровне с поверхностью покрытия пола. Габариты тамбура доступны. Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. В зоне входного узла расположен турникет. Ширина прохода через турникет не соответствует норме. Ширина рамки металлодетектора 0,6м. Для преодоления порогов входных дверей, в наличии имеется приставной пандус.</p>	
2.4	<b>О,С,Г</b>	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на	<b>Приказ</b>

		объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	№ 100/2-д от 13.08.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г	Подъемные платформы, переходы в другое здание, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения. Внутренний межэтажный лестничный марш не адаптирован для инвалидов. Параметры входных дверей межэтажного лестничного марша не соответствуют нормам (ширина створки двери, превышен порог).	
3.2	О,С,Г	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 100/2-д от 13.08.2018
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В Холле находится пост охраны . Установлен телемонитор. На экран телемонитора выводится информация. Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов, установлены сидячие места для отдыха, ожидания. Гардероб на первом этаже. Помещение столовой расположено на первом этаже. Параметры входной двери не соответствуют нормам (ширина створки двери). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в столовую (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклопанель входной двери не имеет контрастную маркировку. Медицинский кабинет на первом этаже. Параметры входной двери не соответствуют нормам (ширина створки двери). Стеклопанель входной двери в медицинский кабинет не имеет контрастную маркировку. Библиотека на втором этаже.	
4.3	О,С,Г	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 100/2-д от 13.08.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,Г	Санитарно-гигиеническое помещение расположено на	

		первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К,О,С,Г	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 100/2-д от 13.08.2018
6.2	К,О,С,Г	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://school617.spb.ru/">http://school617.spb.ru/</a> размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах	
6.3	К,О,С,Г	<b>Приказом № 98-д от 08.08.2018г.</b> назначен ответственный сотрудник школы: <i>-инженер Творун Денис Павлович</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 98-д от 08.08.2018
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	К,О,С,Г	Маршрут движения к <b>ГБОУ школа № 617 Приморского района Санкт-Петербурга.</b> расположенного по адресу: <b>197375, Санкт-Петербург, ул. Щербакова, дом 18, лит. А</b> от ближайшей остановки общественного транспорта - <b>750м.</b> Ближайшая остановка общественного транспорта, <b>находится на: ул.Щербакова (ул.Репищева)</b> <b>Общественный наземный транспорт:</b> <b>Автобус: №5МА(ночной), №5М(ночной), №38, №44, №122, №170, №172</b> <b>Маршрутное такси: №40, №55, №179а</b>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

Директор ГБОУ школа №167  
Приморского района  
Санкт-Петербурга

Председатель Межрегиональной  
общественной организации помощи  
инвалидам «Прекрасный Мир»



/ Смирнова О.И./



/ Никитин А.Г. /

Дата  
19.10.2018г.

М.П. Дата 19.10.2018г.